

ZAŁĄCZNIK

NR 1

DO INWENTARYZACJI CELOWEJ
Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie

WIZJA LOKALNA - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

PODZIEMIA KOŚCIOŁA

CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ 2023 R.
opracował: mgr inż. arch. Tomasz Soćko

INFORMACJA OGOLNA:

Latem (w czerwcu, lipcu, sierpniu) 2023 r. dokonano wizji lokalnej kościoła pw. Przemienienia Pańskiego celem przygotowania planowanych działań inwestycyjnych w zakresie m.in. prac naprawczych sklepiń i murów podziemi kościoła, zmiany formy posoborowego ołtarza (XX-wiecznego) oraz prac elektrycznych.

ZESTAWIENIE FOTOGRAFII WRAZ Z UWAGAMI:

(a) WEJŚCIE GŁÓWNE DO PIWNIC

Fot. nr a1 (widok z garażu)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

Fot. nr a1 (widok z garażu)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r. Widoczne rozkucie otworu (zarówno w bocznym jak i górnym ościeżu). Rozkucie zapewne było konieczne do wstawienia i rozwierania prostokątnych stalowych drzwiczek.

Fot. nr a3 (widok z podziemi)



Uwaga: fot. z dnia 17.07.2023 r.

(b) LUNETA WEJŚCIA (w półkopule kończącej kolebkę pod prezbiterium)

Fot. nr b1



Uwaga: fot. z dnia 17.07.2023 r.

Fot. nr b2



Uwaga: fot. z dnia 17.07.2023 r.

Fot. nr b3



Uwaga: fot. z dnia 17.07.2023 r. Widoczne zarysowania po obydwu stronach lunety.

(c) OTWÓR OKIENNY POD ZAKRYSTIĄ WSCHODNIĄ

Fot. nr c1 (widok drzwiczek w zewnętrznym licu muru)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

Fot. nr c2 (widok wtórnego zamurowania z drzwiami na wewnętrznym licu muru)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

(d) PRZEJŚCIE DO WIEŻY ZACHODNIEJ

Fot. nr d1 (widok zamurowanego wejścia do wieży zachodniej)



Uwaga: fot. z dnia 04.07.2023 r.

Fot. nr d2 (widok rumoszu poniżej sklepienia nad wejściem do wieży)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

(e) OTWÓR DRZWIOWY (zamurowane wejście do korytarza klasztornego)

Fot. nr e1 (widok otworu drzwiowego wraz z lunetą w sklepieniu pod zakrystią wschodnią)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

Fot. nr e2 (widok z podziemi)



Uwaga: fot. z dnia 04.07.2023 r.

(f) OTWÓR OKIENNY/WNEKA (w ścianie wschodniej, przęsło 1)

Fot. nr f1 (widok z podziemi)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

(g) OTWÓR OKIENNY/WNEKA (w ścianie wschodniej, przęsło 2)

Fot. nr g1 (widok z podziemi)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

**(h) OTWÓR OKIENNY/WNĘKA (w ścianie wschodniej, przęsło 3,
zamurowany/zamurowana w wewnętrznym licu ściany)**

Fot. nr h1 (widok z podziemi)



Uwaga: fot. z dnia 04.07.2023 r.

(i) OTWÓR OKIENNY/WNĘKA (w ścianie zachodniej, przęsło 3)

Fot. nr i1 (widok z podziemi)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

(j) OTWÓR OKIENNY (w ścianie zachodniej, przęsło 2)

Fot. nr j1 (widok z podziemi)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

(k) OTWÓR OKIENNY (w ścianie zachodniej, przęsło 1)

Fot. nr k1 (widok z podziemi)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

(I) OTWÓR DRZWIOWY POD ZAKRYSTIĄ ZACHODNIĄ (zamurowane wejście zewnętrzne)

Fot. nr I1 (widok z podziemi)



Uwaga: fot. z dnia 04.07.2023 r.

(m) OTWÓR OKIENNY POD ZAKRYSTIĄ ZACHODNIĄ

Fot. nr m1 (widok z podziemi)



Uwaga: fot. z dnia 04.07.2023 r.

n) ZAMUROWANIE WTÓRNE (pod zakrystią zachodnią)

Fot. nr n1 (widok od południa)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

Fot. nr n2 (widok od północy)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

o) ZAMUROWANIE WTÓRNE (między zakrystią zachodnią i przesłem 1)

Fot. nr o1 (widok od południa)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

Fot. nr o2 (widok od północy)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

p) ZAMUROWANIE WTÓRNE (pomiędzy nawami, przęsło 2)

Fot. nr p1 (widok od wschodu)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r. Widoczne pochylenie ściany tworzącej замуrowanie.

Fot. nr p2 (widok od zachodu)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

r) ZAMUROWANIE WTÓRNE (pomiędzy nawami, przęsło 1)

Fot. nr r1 (widok od wschodu)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

Fot. nr r2 (widok od zachodu)



Uwaga: fot. z dnia 28.06.2023 r.

K O N I E C